

# Exempel på arbete för att förebygga risker med transporter inom avfallsanläggningar

**2011-11-15**

**Anna Kullberg**

**Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)**

# Gärstad avfallsanläggning



Äteriket / respektive kommun

200m

# Vad gjorde att vi började?



# Hur gjorde vi?

- Vi samlade alla yrkeskategorier och skyddsombuden
- Vi diskuterade och lyssnade på personalen
- Tillsammans utarbetade vi en handlingsplan

# Vilka problem hittade vi?

- Vi syns inte!



- Rörigt och mycket blandad trafik

# Vilka problem hittade vi?

- Mindre fordon som kör inne på maskinernas arbetsområde syns inte heller!



- Kommunikation
- Otydlig skyltning och köbildning
- Stress

# Vad gjorde vi åt det?

- Varselkläder obligatoriskt för **ALLA!**



# Vad gjorde vi åt det?



# Vad gjorde vi åt det?

- Förbud att gå eller cykla inne på maskinernas arbetsområde infördes
- Blinkljus skall användas på alla mindre fordon
- Flyttade ut personalparkering utanför området

# Vad fungerar?

## **BRA**

- Varselkläder på egen personal
- Blinkljus och kom-radio
- Förbättrad skyltning

## **SÄMRE**

- Varselkläder på entreprenörer

# Vad har vi kvar att göra?

- Utöka antalet vågar och ombyggnad av våghuset
- Avnätningsramper
- Förbättra internlogistiken

Tack för uppmärksamheten!



[anna.kullberg@tekniskaverken.se](mailto:anna.kullberg@tekniskaverken.se)